

**Информация по итогам
проверки готовности
школы-гимназии № 37
к новому
2018-2019 учебному году**

1	Информация о школе	
	Наименование общеобразовательного учреждения	Общеобразовательное учреждение школа-гимназия № 37.
	Юридический адрес	720005, Кыргызская Республика, г. Бишкек, Октябрьский район, ул. Скрябина, 64/1 (старшая школа) ул. Белорусская, 37 (начальная школа)
	Телефон	570452, 574238 (старшая школа) 573564 (начальная школа)
	Факс, электронная почта	570452 shkola.gimnaziya37@mail.ru
	Г од основания	Здание по улице Скрябина, 64/1 - 1958 год. Здание по улице Белорусской, 37 - 1960 год.
	Тип постройки здания	Скрябина, 64/1 - <i>Типовое 3-х этажное здание.</i> Белорусская, 37 - <i>Типовое 2-х этажное здание.</i>
	Проектная мощность	Скрябина, 64/1 - 620 учащихся Белорусская, 37- 120 учащихся
	Фактическое количество класс-комплектов	42 класса-комплекта
	Фактическое количество учащихся	1276 человек
2	Состояние проведения текущего, косметического и мелко аварийного ремонта	
	<p>В 2018 году был проведен косметический ремонт всех учебных кабинетов (побелка потолков и стен, покраска панелей, парт, стульев, пола, батарей центрального отопления), проведен текущий косметический ремонт коридоров (побелка, покраска, замена стекол), осуществлена замена светильников в количестве 30 шт., проведен ремонт сантехники в школьных туалетах. Ремонт, приобретение строительных материалов осуществлялся за счет средств ООПР ШГ № 37.</p> <p>Осуществлен ямочный ремонт школьного двора* побелка и покраска фасада.</p> <p>Произведен выборочный капитальный ремонт нескольких кабинетов в здании старшей школы: кабинет начальных классов № 102 и 106 - произведена установка стеновых панелей; кабинет начальных классов № 101 - замена школьной мебели (приобретены новые ученические стулья 36 штук), приобретены новые портьеры.</p> <p>кабинет русского языка № 206 - произведена штукатурка двух стен; 26580 кабинет русского языка № 203 - произведена штукатурка двух стен;</p> <p>кабинет кыргызского языка № 201 - произведена замена входной двери, замена классной доски; кабинет кыргызского языка № 207 - установка новой мебели (гардероб).</p> <p>кабинет математики № 211 - произведена установка стеновых панелей, побелка потолка, стен, покраска батарей центрального отопления;</p> <p>кабинет истории № 311 - капитальный ремонт класса: обдирка и штукатурка стен и потолка, покраска и побелка;</p> <p>кабинет математики № 309 - установка новой мебели (гардероб, книжные полки); кабинет математики № 306 - приобретены новые портьеры, жидкокристаллический телевизор; кабинет английского языка № 305 - замена школьной мебели (приобретены новые ученические стулья, замена крышек ученических парт).</p> <p>Ремонт, приобретение строительных материалов, мебели осуществлялся за счет средств родителей ШГ № 37.</p>	

3	Перечень школ и дошкольных организаций, вошедших в планы капитального ремонта в 2018 году
	Проведение капитального ремонта, финансируемого из городского и республиканского бюджета, не осуществлялось.
5	Подготовка систем отопления и котельных, наличие акта приемки элеваторного узла
	Оба здания ШГ № 37 обеспечены централизованным отоплением. За летний период проведена подготовка системы отопления: проведена побелка и ревизия элеваторного узла. Акты приемки в наличии. Написан приказ об ответственности за подготовку школ к работе в осенне-зимний период. Ответственным за подготовку школ к работе в осенне-зимний период назначен заместитель директора по АХЧ Загумёнкина Т.Б.
6	Состояние туалетов, санитарных узлов.
	Состояние туалетов, санитарных узлов соответствует требованиям санитарно-
7	Состояние медицинских кабинетов.
	В медицинских кабинетах проведен косметический ремонт (побелка потолка, покраска пола, панелей), медпункты укомплектованы медикаментами, аптечкой скорой помощи. ШГ № 37 укомплектована медицинскими кадрами. Санитарные книжки в наличии на всех сотрудников школы. Ежегодный медицинский осмотр сотрудниками ШГ № 37 пройден в марте 2018 года. Все сотрудники ШГ № 37 прошли медицинскую комиссию. Весь педагогический состав, а также младший обслуживающий персонал допущен к работе.
8	Материально-техническое оснащение пищеблоков, столовых.
	В пищеблоках школы проведен косметический ремонт: побелка потолков, покраска панелей, оконных рам и подоконников, батарей центрального отопления. Обновлена посуда (тарелки, стаканы, ложки, вилки). Пищеблоки оснащены кухонным оборудованием: производственными столами, электрическими плитами, духовыми (жарочными) шкафами, контрольными весами, среднетемпературными и низкотемпературными холодильными шкафами, раковинами для мытья посуды, продуктов, рук.
9	Состояние и обустройство спортплощадок, спортзалов, бассейнов, помещений для внеклассной работы, других подсобных помещений. Наличие спортивного инвентаря, музыкальных инструментов, пособий для внеклассной работы и т. п.
	На пришкольной территории расположены спортивные площадки, подготовленные к началу учебного года (проведена покраска спортивного оборудования на площадках). В спортивном зале произведен косметический ремонт (покраска стен и пола), закуплен недостающий спортивный инвентарь. Проведен капитальный ремонт раздевалок (установка стеновых панелей).

10	Благоустройство прилегающих территорий, ремонт фасадов школ, ограждения, полив зеленых насаждений, клумб, наличие флажтоков, вывоз мусора, состояние мусорных контейнеров, сухостой, покос, обрезка и побелка деревьев
	<p>Благоустройство прилегающих территорий проводилось в течение всего учебного года: разбиты цветочные клумбы, выставлены вазоны с однолетними растениями, организовано украшение школьного двора флажками, установлен флажток.</p> <p>Полив зеленых насаждений осуществляется ежедневно с помощью насоса из канала по улице Скрябина.</p> <p>Вывоз мусора осуществляется муниципальным объединением «Тазалык» раз в 10 дней, мусорные контейнеры в удовлетворительном состоянии.</p> <p>В весенний период произведена побелка деревьев, в летний период произведена обрезка деревьев, убран сухостой, произведен покос травы.</p> <p>Флажток установлен у главного входа в здание по улице Скрябина.</p> <p>Стенды с государственной символикой установлены на первом этаже, в кабинетах оформлены уголки с государственной символикой.</p> <p>Фасад школы в хорошем состоянии (фундамент выкрашен в черный цвет, вход облицован плиткой, проведена наружная побелка стен здания).</p> <p>Организация комплексной безопасности - видеонаблюдение по периметру школы и внутри здания. Пропускной режим (турникет) - нет. Проем дверей - соответствует норме.</p> <p>Здание школы по адресу Скрябина-64/1 огорожено металлическим забором, состояние - хорошее. Здание школы по адресу Скрябина-37 огорожено забором, состояние - аварийное, требуется капитальный ремонт.</p> <p>В наличии место, отведенное под сбор мусора. Три мусорных контейнера установлены на заднем дворе школы (здание по ул. Белорусской), два мусорных контейнера установлены на заднем дворе школы (здание по ул. Скрябина).</p>
11	Укомплектованность кадрами организаций образования, качественный и количественный состав, текучесть кадров.

Школа-гимназия № 37 к началу нового 2018-2019 учебного года укомплектована педагогическими кадрами. Вакансии - учитель физической культуры, организатор.

предметы	педстаж				всего	женщин	мужчин
	5	10	15	25 и выше			
Кырг. язык	3	-	2	7	12	12	-
Рус.яз и литература	1	1	1	4	7	7	-
Матем и ОИиВТ	3	-	3	2	8	8	-
Нач. школа	6	2	2	4	14	13	1
История	1	-	1	1	3	3	-
Физика	-	-	1	-	1	1	-
Биология	-	-	1	-	1	1	-
Химия	1	-	-	-	1	1	-
География	1	-	-	-	1	1	-
ИЗО и черчение	-	-	1	-	1	1	-
Музыка	-	1	-	-	1	1	-
Ф-ра	2	-	-	2	4	4	-
Этика	1	-	-	-	1	1	-
ДПО	-	-	1	-	1	-	1
Англ. яз	6	1	1	-	8	8	-
Итого	25	5	14	20	64	62	2

12 Обеспеченность учебниками, учебными пособиями, мебелью (состояние мебели) техническими средствами обучения, компьютерами и другой оргтехникой с указанием источников финансирования

Библиотечный фонд школы (сом)	Учебной литературы (штук)	Художественной литературы (штук)	В т.ч. приобретено за 2017-18 уч.г.	
			Уч. и метод, литературы (сом)	Художественной (сом)
1 292 763-78	10132 экз.	7220 экз.	50 290 сом	5500 сом

Техническая оснащенность ШГ № 37:

№ школы	Кабинетная система (КС)	техническая оснащенность (кол -во)														
		ОИВТ	Труд, обуч	физики	ХИМИИ	ДЦМ	медпункт	компьютеры	принтер	ксерокс	телевизор	Муз. центр	проектор	кодоскоп	Интерактив. доска	DVD- плеер
1	Здание по ул. Скрыбина 64/1	2	-	1	1	-	1	37	8	3	и	2	1	0	0	0
2	Здание по ул. Белорусская, 37	0	-	0	0	0	1	2	3		3					1

В 2018-2018 учебном году покупка техники осуществлялись за счет средств общественного объединения «Поддержки и развития школы-гимназии № 37».

Классные комнаты укомплектованы ученической мебелью. В течение учебного года и за каникулярный период произведено частичное обновление мебели в нескольких кабинетах в здании старшей школы:

- обновлены ученические парты и стулья (заменены крышки парт и сиденья стульев) в кабинетах № 101, 305.
- приобретена новая мебель (шкафы широкие полуоткрытые, шкафы широкие закрытые) в кабинет № 207, 309;

Приобретение мебели осуществлялось за счет средств родителей школы-гимназии № 37.

Задолженность по коммунальным услугам нет

Противопожарное состояние образовательных организаций

13 ШГ № 37 укомплектована в соответствии с нормативами противопожарными щитами, емкостями с песком.

- 14**
1. Наличие огнетушителей в необходимом количестве, их техническое состояние - 40 штук, все в рабочем состоянии. В течение лета проведена перезарядка 13 огнетушителей.
 2. Укомплектованность противопожарными щитами - 2 противопожарных щита в двух зданиях, 9 пожарных кранов в здании по ул. Скрыбина - 64/1.
 3. Наличие планов эвакуации, указателей эвакуации - планы и указатели эвакуации в наличии;
 4. Состояние эвакуационных выходов, дверей - Все запасные выходы в двух зданиях ШГ № 37 обозначены, имеют легкий доступ, не загромождены
 5. Пропитка деревянных конструкций чердачных покрытий не осуществлялась.

	6. Состояние электропроводов, соответствие их техническим нормам - электропроводка в удовлетворительном состоянии, соответствует техническим нормам. Приказом директора назначена комиссия и ответственные по противопожарной безопасности. Два раза в год проводятся общешкольные учения в целях совершенствования навыков педагогов и работников ШГ № 37 по быстрому оповещению о пожаре и эвакуации детей.
15	Наличие уголка государственной символики КР
	Стенды с государственной символикой установлены на первом этаже, в кабинетах оформлены уголки с государственной символикой.
16	Наличие пандусов или кнопки вызова
	Кнопка вызова - выносная. Пандус отсутствует г
17	Информация о ходе строительства школ и пристроек
	Строительство не осуществлялось
18	Наличие правоустанавливающих документов на земельные участки (форма владения, площадь).
	На здание по адресу улица Скрябина-64/1 есть полный пакет правоустанавливающих документов на земельный участок «Государственный акт о праве бессрочного (без указания срока) пользования земельным участком. Серия Б № 021678» На здание по адресу улица Белорусская-37 пакет документов в стадии утверждения.

Директор ШГ № 37



Handwritten signature in blue ink.

Алаева О.В.